


お取引先各位

# HOT! な情報

## 効果の継続証明

猛暑が一段と厳しく我々を苦しめています。そんな暑い中ガイナ施工宅をサーモカメラで調査してきました！

### ① 神奈川県 W 邸 【施工後 1 か月目の効果】




隣地と比較して  
屋根… 13.6°Cの差  
外壁… 10.3°Cの差

施工時期・H25.7月

こちらのお宅は先月竣工したばかりですが、すでに大きな効果が出ています。

### ② 板橋 I 邸 【15 年の効果の持続】



周辺屋根と比較して  
屋根…最大 11.7°Cの差

施工時期・H10年

約 15 年前に屋根施工したお宅です。現在でも効果が継続しています。