

冷凍トレーラー | 結露対策

[概要]

種別：冷凍トレーラー

施工箇所：天井

施工理由：

冷凍トレーラーは通常-25℃で運行しており、積卸時のドアの開閉により庫内が急激に結露し、商品価値が減失してしまう



▲外観/冷凍トレーラー写真

施主様（運輸会社）からのコメント

効果の違いについて

断熱シート⇒破れ、剥がれ
ビニールシート⇒積卸時、温度管理が必要ない時、邪魔。

顧客の反応について

結露が改善され、評判を聞いた他社運送会社の視察が殺到。

物流業における結露対策は、対競合企業との差別化になるのか

アグリフーズの異物混入、数年前の中国毒餃子事件等、外装破損、変形、水漏れ等、数年前より年々厳しくなっている。結露対策は自社車両の強みとなる。

今後の展開

10台施工をして結果が良好だったので、50台追加で施工。

▼天井施工後



▼天井施工中

